

Hygiène de l'air


VirusKiller - VK 401

Stérilisateur d'air



Initial

Gamme
Pro



Hygiène



VK 401

Stérilisateur d'air

Pour stériliser l'air d'un espace de taille moyenne jusqu'à 60m²

Données techniques

Dimensions :

Hauteur : 365 mm

Largeur : 581 mm

Profondeur : 166 mm

Poids : 12,9 kg net

Efficacité de l'appareil :

70 - 141 CFM (jusqu'à 240 m³/h)

Lampes à UV-C (6 Watts) : 8 unités
(254 nm)

Changement du filtre HEPA :
tous les 3 mois

Changement du filtre à charbon :
2 fois par an

Changement des lampes UV-C :
1 fois par an

Niveau sonore : 38-44 dB

Domaine d'application : 60m²

Normes : CE

Codes articles :

| Appareil | |
|-----------------------------------|-------|
| VK 401 | 91046 |
| Accessoires | |
| Changement filtre HEPA | 91057 |
| Changement filtre à charbon actif | 91059 |
| Changement chambre à réacteur | 91061 |
| Codes service | |
| Nettoyage pré-filtre | 91056 |

La stérilisation de l'air regroupe l'ensemble des procédés et technologies permettant d'obtenir un air sain et décontaminé. La gamme des VirusKiller permet d'éliminer 99,9999% des bactéries et virus en un seul passage de l'air dans les appareils grâce à sa technologie des filtres HEPA et des lampes UV-C.

Efficace et pratique

► Stérilise un espace allant jusqu'à 60 m². Idéal pour les sanitaires, les salles de classe, les salles d'attente, les bureaux, les maisons de retraite et les crèches.

► Débit d'air contrôlé

Hygiène permanente

► Plusieurs niveaux de filtration des particules dans l'air :

- **Pré-filtre** : pollen, squames d'animaux, etc. Le préfiltre doit être nettoyé tous les mois.

- **Filtre HEPA** : jusqu'à 99,5 % des particules aériennes : phanères, moisissures, poussières entre autres. Le filtre HEPA est à changer tous les 3 mois.

- **Le filtre à charbon actif** élimine les produits chimiques : benzène, COV, fumées secondaires, etc. Il doit être changé 2 fois par an.

► Stérilisation de l'air

- VK 401 dispose de 8 lampes UV-C qui permettent d'éliminer **99,9999%** des bactéries et des virus dont le Sars-Cov-2, la Polio, l'Adénovirus et la Grippe, en un seul passage de l'air dans l'appareil. Les lampes UV-C doivent être changées 1 fois par an.

- **N'émet pas d'ozone**

► Lors du service, Initial récupère les filtres et les lampes usagés et les valorise au travers de filières de recyclage adaptées

Image valorisée

► 22 % de l'ensemble des salariés sont exposés à des bactéries, parasites, virus et autres champignons, selon le ministère du Travail.

► Depuis 2018, la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant un public sensible est devenue obligatoire.

Pour plus d'infos : www.ecologique-solidaire.gouv.fr/qualite-lair-interieur

www.initial-services.fr

0 821 44 45 45 Service 0,15 € / appel
+ prix appel



- Installation, maintenance et entretien assurés par Initial.
- Livraison régulière des consommables par l'Agent de service Initial.
- Traçabilité du service grâce au système PDA.
- Un Espace Client pour suivre en temps réel les évolutions de la prestation.

Initial